ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT • ZERTIFIKAT

Prüfungen in den Bereichen
Reparaturqualität und Service qualifiziert
das Unternehmen

BRUNNER

Karosseriefachbetrieb

als

TÜV SÜD geprüften Unfallschaden-Reparaturbetrieb.

TÜV SÜD geprüfter Unfallschaden-Reparaturbetrieb

- Jährliche Überprüfung der betrieblichen Ausstattung und Reparaturqualität
- Dokumentation gemäß Prüfbericht

Verbraucherinformationen finden Sie unter www.tuev-sued.de/gur

Nürnberg, 30.10.2018

Ort, Datum

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Dieter Raupach
Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten
Telefon +49 911 65 57 230
Telefax +49 89 51 55 23 42
Mobiltelefon +49 160 360 20 30

Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

TÜV SÜD Auto Service GmbH I RTM GmbH Sindelfingen I 06/17